




LEGENDA:

- Percorso pedonale esistente
- Percorso pedonale previsto
- Percorso ciclo pedonale esistente
- Percorso ciclo pedonale previsto
- Linea autobus (20-89)
- Fermata autobus
- Area adibita a parcheggio autoveicoli

- 1 Scarsa riconoscibilità ingresso pedonale
Presenza di barriere architettoniche
Scarsa manutenzione fermata autobus
- 2 Ingresso principale privo di riconoscibilità e importanza
- 3 Incompletezza percorsi ciclopeditoni di collegamento
- 4 Mancanza di gerarchia dei percorsi e mancanza di una centralità riconoscibile
- 5 Rifunionalizzazione Bocciodromo "R. Luxemburg"
- 6 Ricollocazione Beach Tennis
- 7 Valorizzazione spazi esterni
- 8 Scarsità di parcheggi in occasione di manifestazioni sportive congiunte

STATO DI FATTO - CRITICITÀ